


کد سه بعدی ترابرد نوترون به روش مونت کارلو برای محاسبات گروهی بحرانی



راهنمای کاربر MCTRAN

بسته هجدهم - ویرایش ۱ - اسفند ۱۳۹۴

ANC-MAN-TEP-CC-200

فهرست مطالب

- ۱- چکیده ۷
- ۲- کلید واژه ۷
- ۳- دامنه گزارش ۸
- ۴- رابط گرافیکی کاربر ۸
- ۵- فایل های برنامه ۷۱
- ۶- لیست میانبرهای برنامه ۷۶

لیست شکل‌ها

- شکل ۱: صفحه شروع برنامه ۹
- شکل ۲: کادر ایجاد پروژه جدید New Project ۱۰
- شکل ۳: نوار ابزار کد MCTTRAN ۱۱
- شکل ۴: بارگذاری پروژه در صفحه اصلی برنامه ۱۲
- شکل ۵: کادر مربوط به ویراشگر متنی پروژه ۱۴
- شکل ۶: کادر مربوط به نمایش مقطع دوبعدی از هندسه ۱۵
- شکل ۷: کادر مربوط به اجرای برنامه و نمایش خروجی‌ها ۱۶
- شکل ۸: کادر معرفی مرکز محاسبات پیشرفته هسته‌ای ۱۷
- شکل ۹: نمایش و ویرایش اطلاعات هندسی و فیزیکی مسئله ۱۸

- شکل ۱۰: کادر مدیریت مواد (سطح مقطع‌های گروهی)..... ۱۹
- شکل ۱۱: کادر مربوط به ویرایش اطلاعات ماده..... ۲۲
- شکل ۱۲: کادر مدیریت دستگاه‌های مختصات..... ۲۳
- شکل ۱۳: کادر ویرایش اطلاعات تبدیل دستگاه مختصات..... ۲۵
- شکل ۱۴: کادر مدیریت سطوح..... ۲۶
- شکل ۱۵: کادر ویرایش مشخصات سطح..... ۲۹
- شکل ۱۶: کادر مدیریت سلول..... ۳۰
- شکل ۱۷: کادر ویرایش مشخصات سلول..... ۳۲
- شکل ۱۸: کادر ویرایش ساختار تکرار شونده- نمای اول..... ۳۴
- شکل ۱۹: کادر ویرایش ساختار تکرار شونده- نمای دوم..... ۳۵

- شکل ۲۰: کادر ویرایش متنی مشخصات مسئله ۳۷
- شکل ۲۱: تعریف یک سلول با استفاده از عملگر منطقی متمم ۴۷
- شکل ۲۲: نمای دو بعدی از هندسه‌ی سیستمی متشکل از دو کره‌ی هم مرکز در داخل یک مکعب ۴۸
- شکل ۲۳: چگونگی تعیین اندیس سلول واحدها در شبکه راست گوش ۵۹
- شکل ۲۴: چگونگی تعیین اندیس سلول واحدها در شبکه شش گوش ۶۰
- شکل ۲۵: کادر اجرا و تنظیمات اجرای برنامه ۶۵
- شکل ۲۶: کادر خروجی‌های برخط اجرای برنامه ۶۸
- شکل ۲۷: کادر تغییرات ضریب تکثیر موثر ۶۹
- شکل ۲۸: نمایش Tally ۷۰

لیست جدول‌ها

- جدول شماره ۱: شرایط مرزی و مقادیر متناظر آن ۳۹
- جدول شماره ۲: سطوح مجاز و پارامترهای آنها ۴۰
- جدول شماره ۳: عملگرهای منطقی مجاز و عملکرد آنها ۴۵
- جدول شماره ۴: مقدار K و کمیت محاسباتی متناظر آن ۵۳
- جدول شماره ۵: لیست میانبرهای برنامه ۷۶

۱- چکیده

کد MCTRAN، برای انجام محاسبات گروهی بحرانیت در سامانه‌های سه بعدی برمبنای روش تکرار چشمه توسعه داده شده است. در این کد از روش هندسه ترکیبی برای مدلسازی هندسه استفاده شده، که قابلیت تعریف تقریباً هر نوع هندسه‌ای را برای کاربر فراهم می‌آورد. این کد قابلیت تعریف سطوح بسته، تبدیل مختصات، ساختارهای تکرار شونده چندلایه‌ای با شبکه‌های راست گوش و شش گوش و بکارگیری سطح مقاطع گروهی و ناهمسانگرد (ممان‌های لژاندر) را دارا می‌باشد. گزارش حاضر راهنمای کاربری کد MCTRAN می‌باشد که در آن نحوه استفاده از نرم‌افزار جهت تعریف هندسه، تعریف مواد، تعریف چشمه و نحوه اجرا و نمایش خروجی توضیح داده شده است.

۲- کلید واژه

محاسبات بحرانیت ترابرد نوترون، روش مونت کارلو، مدلسازی سه بعدی، سطح مقاطع گروهی.

۳- دامنه گزارش


در این گزارش، قابلیت‌ها و بخش‌های مختلف رابط گرافیکی کاربر کد MCTRAN و نحوه ایجاد، اجرا، نمایش و ذخیره مسائل مختلف بیان می‌شود.

۴- رابط گرافیکی کاربر

ساختار این رابط گرافیکی به طور کلی از هشت جزء و یک نوار ابزار تشکیل شده است. در ادامه هر یک از این بخش‌ها و نحوه بکارگیری آن توصیف می‌شود.


۴-۱- صفحه شروع برنامه

با اجرا نمودن فایل اجرایی بعد از نمایش صفحه معرفی کد MCTRAN، پنجره مدیریت پروژه پدیدار می گردد (شکل ۱).



شکل ۱: صفحه شروع برنامه

۱. New Project: این گزینه برای ایجاد پروژه جدید استفاده می شود (شکل ۲).



شکل ۲: کادر ایجاد پروژه جدید New Project

۲. Open Project: این گزینه برای باز کردن پروژه متنی و یا باینری ذخیره شده می باشد.



۳. Recent Projects: در این قسمت لیستی از آخرین پروژه های باز شده در نرم افزار نمایش داده می شود.

۴-۲- نوار ابزار برنامه

همانطور که در شکل ۳ ملاحظه می‌شود نوار ابزار از ۶ گزینه تشکیل شده است که عملکرد هر یک به شرح زیر می‌باشد:






شکل ۳: نوار ابزار کد MCTRAN

- "New Project File": با انتخاب این گزینه ، می‌توان یک پروژه جدید را باز نمود. کلید میانبر برای این دکمه (Ctrl +N) می‌باشد.
- "Open Project File": با انتخاب این گزینه ، شکل شماره ۱ نمایش داده می‌شود. کلید میانبر برای این دکمه (Ctrl +O) است. با انتخاب یک پروژه اطلاعات آن بارگزاری می‌شود (شکل ۴).

The screenshot displays the MCIRAN software interface with four main panels:

- Material List:** A table listing materials from index 0 to 8. Index 0 is 'Vacuum'. Indices 1-8 are 'MAT_1' through 'MAT_8', each with a unique color.
- Transform List:** A table listing transforms. Index 0 is 'Global' with parameters (0.00, 0.00, 0.00, 0, 90, 90, 90, 90, 0, 0). Index 100 is 'Coord 100' with parameters (0.00, 0.00, 0.00, 15, 15, 90, 135, 15, 90, 90, 90, 0).
- Surface List:** A table listing surfaces from index 1 to 22. Each entry includes a boundary type (Normal), transform type (0), and parameters (e.g., CPZ 0.63, 0.63, 0.54; FX 0; HX 1, 1/4; FY 0; FY 1.26; HX 0; FX 21.42; FY 0; FY 21.42; FX -54.26; FX -42.84; FX 42.84).
- Cell List:** A table listing cells from index 1 to 12. Each entry includes lattice (1), universe (1), material (e.g., Vacuum, MAT_1, MAT_2, MAT_3, MAT_4, MAT_5, MAT_6, MAT_7, MAT_8), density (1), and logical expression (e.g., -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1).

شکل ۴: بارگذاری پروژه در صفحه اصلی برنامه

- "Save Project File": با انتخاب این گزینه ، می توان آخرین تغییرات در پروژه را ذخیره نمود. کلید میانبر برای این دکمه (Ctrl +S) می باشد.
- "Save As Project File": با انتخاب این گزینه ، می توان آخرین تغییرات در پروژه را در آدرسی جدید ذخیره نمود.
- "Text Mode": با انتخاب این گزینه ، کادر ویرایش متنی برنامه مطابق شکل ۵ باز می شود. کلید میانبر برای این دکمه (Ctrl +T) است. با استفاده از این گزینه کاربر می تواند علاوه بر بکارگیری قابلیت های گرافیکی از دستورات متنی نیز برای تعریف پروژه استفاده کند. ارتباط بین ویرایشگر متنی و رابط گرافیکی بطور خودکار توسط نرم افزار انجام می شود.

```


0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 2.215700E-003 6.999130E-001
0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 1.324400E-001

GUI MAT 8 - 53.254.210
MATERIALE 8 0 0
2.167680E-001 4.800880E-001 8.863680E-001 9.700080E-001 8.104810E-001 1.137750E-000
1.705830E-001 4.440120E-002 8.858700E-005 1.277860E-007 0.000000E+000 0.000000E+000
0.000000E+000 4.710500E-001 6.854800E-004 3.913950E-010 0.000000E+000 0.000000E+000
0.000000E+000 0.000000E+000 8.018590E-001 7.201320E-004 0.000000E+000 0.000000E+000
0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 5.707820E-001 1.460180E-003 0.000000E+000
0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 6.555620E-005 2.078380E-001 3.818460E-003
0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 1.024270E-003 2.024650E-001
0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 3.530430E-003


TRAN 100 0 0 0 0.70710678 0.70710678 0 -0.70710678 0.70710678 0 0 0 1 Corrd_100
SURE 1 0 100 CFX 0.63 0.63 0.54 $
SURE 2 0 100 FX 0 $
SURE 3 0 100 FX 1.26 $
SURE 4 0 100 FY 0 $
SURE 5 0 100 FY 1.26 $
SURE 11 0 100 FX 0 $
SURE 12 0 100 FX 21.42 $
SURE 13 0 100 FY 0 $
SURE 14 0 100 FY 21.42 $
SURE 20 0 100 FX -64.26 $
SURE 21 0 100 FX -64.26 $
SURE 22 0 100 FX 42.84 $
SURE 23 0 100 FX 64.26 $
SURE 30 0 100 FX -64.26 $
SURE 31 0 100 FX -42.84 $
SURE 32 0 100 FY 42.84 $
SURE 33 0 100 FY 64.26 $
SURE 40 0 100 FZ -64.26 $

```


شکل ۵: کادر مربوط به ویراشگر متنی پروژه


- "2D Plot": با انتخاب این گزینه  ، پنجره مشاهده مقطع دو بعدی از هندسه سیستم باز می شود (شکل ۶).
- کلید میانبر برای این دکمه (CTRL+G) است. کاربر می تواند با انتخاب صفحات تخت موازی با محورهای اصلی

مقطع‌های مختلفی از تصویر را با بزرگنمایی و جابجایی تصویر مشاهده کند. نقاط تعریف نشده توسط کاربر با رنگ مشکی نمایش داده می‌شود. ذره با ورود به این نواحی از بین می‌رود.





شکل ۶: کادر مربوط به نمایش مقطع دوبعدی از هندسه

- "Run": با انتخاب این گزینه  ، کادر اجرای برنامه مطابق شکل ۷ باز می شود. کلید میانبر برای این کار (F5) است.



شکل ۷: کادر مربوط به اجرای برنامه و نمایش خروجی ها


- "Help": با انتخاب این گزینه  ، فایل راهنمای برنامه باز می‌شود. کلید میانبر برای این دکمه (F1) است.
- "About": با انتخاب این گزینه  ، کادر شکل ۵ باز می‌شود که اطلاعاتی راجع به برنامه را ارائه می‌دهد.



شکل ۸: کادر معرفی مرکز محاسبات پیشرفته هسته‌ای

۴-۳- برگه نمایش ورودی ها (Input)

در این کادر توصیف هندسی (سطوح، سلول ها و ...) و فیزیکی (سطح مقاطع) مسئله انجام می شود (شکل ۹).



شکل ۹: نمایش و ویرایش اطلاعات هندسی و فیزیکی مسئله

Material List - ۱-۳-۴

در این قسمت کاربر مدیریت مواد (سطح مقطع‌ها) را انجام می‌دهد و اطلاعات مربوط به سطح مقطع‌ها قابل دسترسی و ویرایش می‌باشند.

| Index | Name | Color | Description |
|-------|--------|------------|-------------|
| 0 | Vaccum | | |
| 1 | MAT_1 | Blue | |
| 2 | MAT_2 | Dark Blue | |
| 3 | MAT_3 | Green | |
| 4 | MAT_4 | Red | |
| 5 | MAT_5 | Light Blue | |
| 6 | MAT_6 | Pink | |
| 7 | MAT_7 | Yellow | |
| 8 | MAT_8 | Brown | |

شکل ۱۰: کادر مدیریت مواد (سطح مقطع‌های گروهی)

در این کادر لیست مواد همراه نام، توضیحات و رنگ نمایش داده می شود (شکل ۱۰). گزینه های مربوط به این کادر عبارتند از:

- **New:** با کلیک کردن بر این دکمه کادر ویرایش ماده باز می شود تا اطلاعات ماده جدید وارد شود. کلید میانبر برای این دکمه (Ctrl+M+N) می باشد.
- **Edit:** با کلیک کردن بر این دکمه، اطلاعات ماده انتخاب شده از لیست در کادر ویرایش ماده نمایش داده می شود و کاربر می تواند مقادیر را ویرایش کند. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+M+F2) است.
- **Delete:** این دکمه جهت حذف ماده (یا مواد) انتخاب شده از لیست مواد می باشد. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+M+Delete) می باشند.
- **Import:** کاربر می تواند سطح مقطع های ذخیره شده در فایل های خارجی (.txt و یا .xlsx) که دارای ساختار صحیح می باشند را به برنامه اضافه کند. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+M+I) می باشد.

- Export: با استفاده از این گزینه کاربر می تواند سطح مقطع های موجود در برنامه را در فایل txt. و یا xlsX. ذخیره کند. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+M+E) است.
- Apply: برای اعمال تعداد گروه های انرژی بر روی جداول سطح مقطع های مواد استفاده می شود.

۱. ویرایش مواد

هر ماده با استفاده از سطح مقطع های گروهی (شامل سطح مقطع کل، شکافت، تولید، پراکندگی، ممان های پراکندگی و طیف شکافت) تعریف می شود. با استفاده از این گزینه می توان این اطلاعات را ویرایش و پس از اختصاص اندیس، نام، توصیف و رنگ مورد نظر به ماده، آن را ذخیره کرد. اندیس هر ماده یکتا بوده و برای بکارگیری در تعریف سلول از آن استفاده می شود (شکل ۱۱).

Edit Material

Legendre Order: 0 ✓

Index: 4 Name: MAT_4 Color: Fissionable

Description:

N: 0

| | g=1 | g=2 | g=3 | g=4 | g=5 | g=6 | g=7 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| χ_g | 5.87910E-001 | 4.11760E-001 | 3.39060E-004 | 1.17610E-007 | 0.00000E+000 | 0.00000E+000 | 0.00000E+000 |
| $\Sigma_{fg} [\text{cm}^{-1}]$ | 8.67209E-003 | 1.62426E-003 | 1.02716E-002 | 3.90447E-002 | 1.92576E-002 | 3.74888E-001 | 4.30599E-001 |
| ν_g | 2.90426E+000 | 2.91795E+000 | 2.86986E+000 | 2.87491E+000 | 2.87175E+000 | 2.86752E+000 | 2.87808E+000 |
| $\Sigma_s(1-g) [\text{cm}^{-1}]$ | 1.31504E-001 | 4.20460E-002 | 8.69720E-006 | 5.19380E-009 | 0.00000E+000 | 0.00000E+000 | 0.00000E+000 |
| $\Sigma_s(2-g) [\text{cm}^{-1}]$ | 0.00000E+000 | 3.30403E-001 | 1.64630E-003 | 2.60060E-009 | 0.00000E+000 | 0.00000E+000 | 0.00000E+000 |
| $\Sigma_s(3-g) [\text{cm}^{-1}]$ | 0.00000E+000 | 0.00000E+000 | 4.61792E-001 | 2.47490E-003 | 0.00000E+000 | 0.00000E+000 | 0.00000E+000 |
| $\Sigma_s(4-g) [\text{cm}^{-1}]$ | 0.00000E+000 | 0.00000E+000 | 0.00000E+000 | 4.68021E-001 | 5.43300E-003 | 0.00000E+000 | 0.00000E+000 |

شکل ۱۱: کادر مربوط به ویرایش اطلاعات ماده

Transform List -۲-۳-۴

در این قسمت مدیریت مربوط به دستگاه‌های مختصات برای انتقال و دوران سطوح انجام می‌شود (شکل ۱۲).


| Index | Name | Parameter | Description |
|-------|----------|---|------------------|
| 0 | Global | 0.00 0.00 0.00 0 90 90 90 0 90 0 90 90 0 | global transform |
| 100 | Cord_100 | 0.00 0.00 0.00 45 45 90 135 45 90 90 90 0 | |

شکل ۱۲: کادر مدیریت دستگاه‌های مختصات

- **New:** با کلیک بر این دکمه کادر ویرایش تبدیل دستگاه مختصات باز می شود تا مربوط به بردار انتقال و ماتریس دوران وارد شود. کلید میانبر برای این دکمه (Ctrl+T+N) می باشد.
- **Edit:** با کلیک بر این دکمه اطلاعات تبدیل دستگاه مختصات انتخاب شده از لیست در کادر ویرایش نمایش داده می شود و کاربر می تواند مقادیر آن را ویرایش کند. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+T+F2) است.
- **Delete:** این دکمه جهت حذف تبدیل دستگاه مختصات انتخاب شده از لیست می باشد. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+T>Delete) می باشند.
- **Import:** کاربر می تواند انتقال های ذخیره شده در فایل خارجی که دارای ساختار صحیح می باشند را به برنامه اضافه کند. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+T+I) می باشد.
- **Export:** کاربر می تواند لیست انتقال های تعریف شده را در فایل خروجی ذخیره کند. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+T+E) است.

۱. ویرایش تبدیل

هر تبدیل توسط بردار انتقال و ماتریس دوران تعریف می‌شود. برای راحتی در وارد کردن اطلاعات مربوط به ماتریس دوران، قابلیت بیان آن بر حسب درجه و همچنین پرکردن خودکار برخی از مقادیر (با معلوم بودن دو سطر و یا ستون ماتریس دوران) ایجاد شده است.



شکل ۱۳: کادر ویرایش اطلاعات تبدیل دستگاه مختصات

Surface List - ۳-۳-۴

در این قسمت مدیریت مربوط به سطوح انجام می شود (شکل ۱۴).


| Index | Boundary | Transform | Type | Parameter | Description |
|-------|----------|-----------|------|----------------|-------------|
| 1 | Normal | 0 | CPZ | 0.63 0.63 0.54 | |
| 2 | Normal | 0 | PX | 0 | |
| 3 | Normal | 0 | PX | 1.26 | |
| 4 | Normal | 0 | PY | 0 | |
| 5 | Normal | 0 | PY | 1.26 | |
| 11 | Normal | 0 | PX | 0 | |
| 12 | Normal | 0 | PX | 21.42 | |
| 13 | Normal | 0 | PY | 0 | |
| 14 | Normal | 0 | PY | 21.42 | |
| 20 | Normal | 0 | PX | -64.26 | |
| 21 | Normal | 0 | PX | -42.84 | |
| 22 | Normal | 0 | PX | 42.84 | |

شکل ۱۴: کادر مدیریت سطوح

- New: با کلیک کردن بر این دکمه کادر ویرایش سطح برای ایجاد سطح جدید باز می شود. کلید میانبر برای این دکمه (Ctrl+S+N) می باشد.
- Edit: با کلیک کردن بر این دکمه مشخصات سطح انتخاب شده از لیست در کادر ویرایش سطح نمایش داده می شود و کاربر می تواند مقادیر را تغییر دهد. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+S+F2) است.
- Delete: این دکمه جهت حذف سطح (یا سطوح) انتخاب شده از لیست می باشد. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+S+Delete) می باشند.
- Import: کاربر می تواند سطوح ذخیره شده در فایل خارجی را که دارای ساختار صحیح می باشند، به برنامه اضافه کند. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+S+I) می باشد.
- Export: کاربر می تواند لیست سطوح تعریف شده در پروژه را در فایل خروجی ذخیره کند. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+S+E) است.

۱. ویرایش سطح

مطابق شکل ۱۵، در این کادر با توجه به نوع سطح انتخاب شده، پارامترهای مربوطه وارد می‌شود. در نهایت با کلیک دکمه **Save** تغییرات ذخیره و کادر لیست سطوح نمایش داده می‌شود. با توجه به نوع سطح انتخاب شده در قسمت **Type**، در سمت راست صفحه شکل مربوط به آن سطح نمایش داده می‌شود و همچنین در پایین صفحه کادر ویرایش پارامترهای فقط برای آن نوع سطح انتخاب شده نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، شکل زیر سطح **CPZ** انتخاب شده که پارامترهای x_0 ، y_0 و R ظاهر می‌شود.



شکل ۱۵: کادر ویرایش مشخصات سطح

Cell List -۴-۳-۴

در این قسمت مدیریت مربوط به سلولها انجام می شود (شکل ۱۶).


| Index | Latt | Univ | Material | Density | Logical Expression | Description |
|-------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------------------|-------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 1 | Vaccum | 1 | -1 | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 1 | MAT_7 | 1 | 1 | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 2 | MAT_2 | 1 | -1 | |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 2 | MAT_7 | 1 | 1 | |
| 5 | <input type="checkbox"/> | 3 | MAT_3 | 1 | -1 | |
| 6 | <input type="checkbox"/> | 3 | MAT_7 | 1 | 1 | |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | MAT_4 | 1 | -1 | |
| 8 | <input type="checkbox"/> | 4 | MAT_7 | 1 | 1 | |
| 9 | <input type="checkbox"/> | 5 | MAT_5 | 1 | -1 | |
| 10 | <input type="checkbox"/> | 5 | MAT_7 | 1 | 1 | |
| 11 | <input type="checkbox"/> | 6 | MAT_6 | 1 | -1 | |
| 12 | <input type="checkbox"/> | 6 | MAT_7 | 1 | 1 | |

شکل ۱۶: کادر مدیریت سلول

- **New:** با کلیک کردن بر این دکمه کادر ویرایش سلول برای ایجاد سلول جدید باز می شود. کلید میانبر برای این دکمه (Ctrl+C+N) می باشد.
- **Edit:** با کلیک کردن بر این دکمه مشخصات سلول انتخاب شده از لیست در کادر ویرایش سطح نمایش داده می شود و کاربر می تواند مقادیر را ویرایش کند. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+C+F2) است.
- **Delete:** این دکمه جهت حذف سلول (یا سلول های) انتخاب شده از لیست می باشد. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+C+Delete) می باشند.
- **Import:** کاربر می تواند سلول ذخیره شده در فایل خارجی را که دارای ساختار صحیح می باشند، به برنامه اضافه کند. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+C+I) می باشد.
- **Export:** کاربر می تواند لیست سلول تعریف شده در پروژ را در فایل خروجی ذخیره کند. کلیدهای میانبر برای این دکمه (Ctrl+C+E) است.


۱. ویرایش سلول

مطابق شکل ۱۷، در این کادر با توجه به سلول مورد نظر شماره سطوح و عملگرهای منطقی وارد می‌شود. در نهایت با کلیک دکمه Save تغییرات ذخیره و کادر لیست سلول نمایش داده می‌شود.



شکل ۱۷: کادر ویرایش مشخصات سلول

۲. ساختار تکرار شونده

در صفحه ویرایش مشخصات سلول، با فعال کردن گزینه Repeated Structure می‌توان سلول را جزئی از یک سلول واحد (Universe) و یا حاوی شبکه‌ای از سلول‌های واحد (Lattice) قرار داد. با انتخاب Universe، سلول جاری به لیست مربوط به سلول واحد انتخابی اضافه می‌شود. چنانچه اندیس Universe مشخص شده در لیست سلول‌های واحد نباشد، یک رنگ تصادفی گرفته و به لیست اضافه می‌شود. با فشار دادن دکمه  لیست سلول‌های واحد برنامه نمایش داده می‌شود. با فعال کردن گزینه Lattice و فشار دادن دکمه Lattice کادر ویرایش ساختار تکرار شونده مانند شکل‌های ۱۸ و ۱۹ باز شده و پارامترهای آن قابل ویرایش است.

Lattice Edit

Unit Cell Frame

Type: Orthogonal

Cell Frame: 15 Material: MAT_7

CELL 15 7 1 2 -3 4 -5

Description:

Surfaces

| | a | b | c | d |
|----|---|---|---|------|
| S1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S2 | 3 | 1 | 0 | 1.26 |
| S3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| S4 | 5 | 0 | 1 | 1.26 |
| S5 | | | | |
| S6 | | | | |
| S7 | | | | |
| S8 | | | | |

Fill By

Infinite Universe

Pattern

Indexes

I: From 0 To 16

J: From 0 To 16

K: From 0 To 0

Apply OK Close


Lattice Graph

Grid Show Graph Show

| J\I | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

K Level 0 Selected Universe Show Label

شکل ۱۸: کادر ویرایش ساختار تکرار شونده- نمای اول



شکل ۱۹: کادر ویرایش ساختار تکرار شونده- نمای دوم

Text Mode - ۵-۳-۴

در این صفحه تمام مشخصات مسئله در قالب متن قابل بارگزاری، مشاهده و ویرایش (تعریف) است (شکل ۲۰). در این قسمت کاربر می تواند با استفاده از کارت های مجاز، ورودی مد نظر خود را به صورت متنی تعریف کند. با فشار دادن دکمه OK ورودی متنی به صورت خودکار برای برنامه ترجمه شده و در صورت وجود خطا در ورودی، پیغام خطا و نوع آن مشخص می شود. در ادامه کارت های ورودی مجاز در فایل متنی و چگونگی استفاده از آنها ذکر می شود.

```

Text Mode
TITLE ''
NGROUP 7
NLEGEN 0
GUI MAT 1 - 59.136.143
MATERIALE 1 1 0
1.779490E-001 3.298050E-001 4.803880E-001 5.543670E-001 3.118010E-001 3.951680E-001
5.879100E-001 4.117600E-001 3.390600E-004 1.176100E-007 0.000000E+000 0.000000E+000
7.212060E-003 8.193010E-004 6.453200E-003 1.856480E-002 1.780840E-002 8.303480E-002
2.781450E+000 2.474430E+000 2.433830E+000 2.433800E+000 2.433800E+000 2.433800E+000
1.275370E-001 4.237800E-002 9.437400E-006 5.516300E-009 0.000000E+000 0.000000E+000
0.000000E+000 3.244560E-001 1.631400E-003 3.142700E-009 0.000000E+000 0.000000E+000
0.000000E+000 0.000000E+000 4.509400E-001 2.679200E-003 0.000000E+000 0.000000E+000
0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 4.525650E-001 5.566400E-003 0.000000E+000
0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 1.252500E-004 2.714010E-001 1.025500E-002
0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 1.296800E-003 2.658020E-001
0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 8.545800E-003

GUI MAT 2 - 230.219.227
MATERIALE 2 1 0
1.787310E-001 3.308490E-001 4.837720E-001 5.669220E-001 4.262270E-001 6.789970E-001
5.879100E-001 4.117600E-001 3.390600E-004 1.176100E-007 0.000000E+000 0.000000E+000
7.627040E-003 8.768980E-004 5.698350E-003 2.288720E-002 1.076350E-002 2.327570E-001
2.852090E+000 2.890990E+000 2.854860E+000 2.860730E+000 2.854470E+000 2.864150E+000
1.288760E-001 4.141300E-002 8.229000E-006 5.040500E-009 0.000000E+000 0.000000E+000
0.000000E+000 3.254520E-001 1.639500E-003 1.598200E-009 0.000000E+000 0.000000E+000
0.000000E+000 0.000000E+000 4.531880E-001 2.614200E-003 0.000000E+000 0.000000E+000
0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 4.571730E-001 5.539400E-003 0.000000E+000
0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 1.604600E-004 2.768140E-001 9.312700E-003
0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 2.005100E-003 2.529620E-001
0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 8.494800E-003

```

شکل ۲۰: کادر ویرایش متنی مشخصات مسئله

۴-۳-۵-۱- کارت تعریف سطوح

کارت ورودی سطوح در برنامه به صورت زیر در نظر گرفته شده است :

SURF n B T M P₁ P₂ P₃ ...

در عبارت فوق n شماره سطح، B نوع مرز، T شماره تبدیل مختصات مورد نظر، M نشانگر تعیین نوع سطح و P_i ها نیز پارامترهای مورد نیاز برای تعریف سطح نوع M می باشند. توجه به موارد زیر در استفاده از این کارت ضروری است:

۱. شماره سطح باید عددی مثبت و کوچکتر از ۹۹۹۹۹ باشد.

۲. مقدار عددی B طبق جدول شماره ۱ نوع شرایط مرزی سطح مورد تعریف را تعیین می نماید.

جدول شماره ۱: شرایط مرزی و مقادیر متناظر آن

| مقدار متغیر B | نوع شرایط مرزی |
|---------------|----------------------------|
| 0 | مرز عادی ^۱ |
| -1 | مرز بازتابنده ^۲ |
| -2 | مرز سفید ^۳ |
| >0 | مرز متناوب ^۴ |

شرط مرزی متناوب صرفاً برای دو صفحه موازی به کار می‌رود و پارامتر B هر کدام از دو سطح برابر با شماره سطحی دیگری است.

۱ Normal

۲ Reflective

۳ White

۴ Periodic



۳. شماره مربوط به انتقال مورد نظر (\mathbb{T}) نیز عددی مثبت است و با توجه به انتقال‌های تعریف شده، تعیین می‌گردند. در قسمت‌های بعدی چگونگی استفاده از کارت انتقال مختصات نیز شرح داده می‌شود.
۴. نشانگر M و پارامترهای لازم برای تعریف آن نیز با توجه به جدول زیر تعیین می‌شود.

جدول شماره ۲: سطوح مجاز و پارامترهای آن‌ها

| پارامترها | معادله | توضیح | نشانگر M |
|-----------|--|---------------------|------------|
| A B C D | $Ax + By + Cz - D = 0$ | حالت کلی | P |
| D | $x - D = 0$ | نرمال آن محور X است | PX |
| D | $y - D = 0$ | نرمال آن محور Y است | PY |
| D | $z - D = 0$ | نرمال آن محور Z است | PZ |
| $x'y'z'R$ | $(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 = R^2$ | حالت کلی | S |
| R | $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ | مرکز واقع بر مبدا | So |

| | | | |
|------------------------|---|--|-----|
| $x'R$ | $(x - x')^2 + y^2 + z^2 = R^2$ | مرکز واقع بر محور X | SX |
| $y'R$ | $x^2 + (y - y')^2 + z^2 = R^2$ | مرکز واقع بر محور Y | SY |
| $z'R$ | $x^2 + y^2 + (z - z')^2 = R^2$ | مرکز واقع بر محور Z | SZ |
| $y'z'R$ | $(y - y')^2 + (z - z')^2 = R^2$ | موازی با محور X | CPX |
| $x'z'R$ | $(x - x')^2 + (z - z')^2 = R^2$ | موازی با محور Y | CPY |
| $x'y'R$ | $(x - x')^2 + (y - y')^2 = R^2$ | موازی با محور Z | CPZ |
| R | $z^2 + y^2 = R^2$ | واقع بر محور X | CX |
| R | $x^2 + z^2 = R^2$ | واقع بر محور Y | CY |
| R | $x^2 + y^2 = R^2$ | واقع بر محور Z | CZ |
| A B C D E F G H J K | $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz$ $+Fzx + Gx + Hy + Jz + K = 0$ | استوانه مخروط بیضی گون سه می گون هندلولی گون | GQ |

به عنوان مثال برای تعریف یک سطح کروی واقع در مرکز مختصات و به شعاع ۵ با شرایط مرزی خلا (عادی)، کارت ورودی به صورت زیر خواهد بود:

```
SURF 1 0 0 SO 5
```

۴-۳-۵-۲- کارت تعریف سلول

برای تعریف سلول کارت زیر به کار می‌رود:

```
CELL n Mn D Logical Expression
```

در این رابطه n شماره سلول، M_n شماره ماده‌ای که سلول حاوی آن است و D چگالی آن می‌باشد. Logical Expression یا همان عبارت منطقی نیز با استفاده از شماره علامتدار سطوح و عملگرهای مجاز محدوده مد نظر به عنوان سلول را بیان می‌کند. نکات حائز اهمیت در استفاده از این کارت به شرح زیر می‌باشد:

۱. n عددی مثبت و کوچکتر ۹۹۹۹۹ است.
۲. M_n نیز عددی مثبت است که نشان دهنده همان شماره تعریف ماده در کارت مربوطه می‌باشد.
۳. D چگالی اتمی ماده مورد نظر و عددی مثبت است.
۴. عبارت منطقی ترکیبی از شماره سطوح به همراه جهت مورد نظر (با توجه به علامت سطح و جهت نرمال سطح) و عملگرهای مجاز (اشتراک، اجتماع، متمم) در تعریف سلول است.

۵. وجود فضای خالی بین شماره‌ی علامت‌دار سطوح در عبارت منطقی به منزله‌ی اشتراک (\cap) میان آن دو می‌باشد.
۶. وجود علامت (:): بین شماره‌ی علامت‌دار سطوح در عبارت منطقی به منزله‌ی اجتماع آن دو می‌باشد.
۷. در عبارت منطقی هر پرانتز معادل یک فضای خالی و نشان‌دهنده‌ی اشتراک می‌باشد. فضای خالی در هر طرف پرانتزها اختیاری است.
۸. چنانچه در عبارت منطقی چیزی وارد نشود به معنای کل فضا می‌باشد.
۹. در عبارت منطقی عملگرهای اجتماع و اشتراک به طور ترکیبی نیز می‌توانند برای تعریف سلول استفاده شوند.
۱۰. عملگر متمم با نماد " # " به کار می‌رود و به دو صورت قابل استفاده است: یا قبل از شماره‌ی یک سلول قرار می‌گیرد و یا قبل از پرانتزی حاوی فهرستی از سطوح توصیف کننده‌ی سلول دیگر به کار می‌رود.

#n

(...)

جدول شماره ۳: عملگرهای منطقی مجاز و عملکرد آنها

| عملگرهای مجاز | عملکرد |
|---------------|------------------|
| فضای خالی | اشتراک |
| : | اجتماع |
| # | متم، به غیر از |
| () | بیان تقدم و تاخر |

نمونه‌هایی از تعریف سلول با استفاده از کارت CELL و عملگرهای موجود در ادامه مطرح می‌شود:

CELL 1 7 1 -1:-2:3 4

طبق تعریف فوق سلول ۱ حاصل اجتماع نیم‌فضاهای ایجاد شده توسط سطوح ۱، ۲ و ۳ و اشتراک آن با سطح چهار است. فضای مورد نظر در خلاف جهت نرمال‌های سطوح ۱ و ۲ و در جهت نرمال‌های سطوح ۳ و ۴ است. این سلول با ماده شماره ۷ پر شده است و چگالی اتمی آن یک است.

CELL 2 2 10 #1


سلول ۲ از ماده ۲ با چگالی اتمی ۱۰ پر شده است و فضای مربوط به آن کل فضای موجود به غیر از سلول ۱ است.

به عنوان مثال هندسه‌ی نشان داده شده در شکل ۲۱ را در نظر می‌گیریم.

سلول b با استفاده از عملگر متمم به دو صورت زیر قابل تعریف می‌باشد.

```
CELL a 0 0 1 -2
```


```
CELL b 0 0 #a Or CELL b 0 0 #(1 -2) or CELL b 0 0 (-1 :+2)
```



شکل ۲۱: تعریف یک سلول با استفاده از عملگر منطقی متمم

در استفاده از عملگر متمم، به علت برخی محاسبات اضافه در روند ردیابی نوترون، امکان افزایش زمان محاسبات نیز وجود دارد. لذا استفاده از عملگر متمم در تعریف هندسه‌ی سیستم توصیه نمی‌شود.

به عنوان مثال دیگر مطابق شکل ۲۲ :



شکل ۲۲: نمای دو بعدی از هندسه‌ی سیستمی متشکل از دو کره‌ی هم مرکز در داخل یک مکعب

سلول چهار با استفاده از عملگر متمم به صورت زیر تعریف می شود.

CELL 4 0 0 #3 #2 #1

۴-۳-۵-۳- کارت تبدیل مختصات

شکل کلی این کارت به صورت زیر است:

TRAN n O₁ O₂ O₃ V₁ V₂ V₃ V₄ V₅ V₆ V₇ V₈ V₉

در این عبارت n شماره مربوط به انتقال، O₁ O₂ O₃ نقطه‌ای که مبدا مختصات به آن انتقال می‌یابد و V_i ها نیز ماتریس دوران مد نظر هستند.

به عنوان مثال کارت زیر انتقالی با شماره ۱۰۰ را نشان می‌دهد که مبدا مختصات را به نقطه (۱و-۱و) انتقال داده و به میزان ۴۵ درجه دوران می‌دهد:

```
TRAN 0 0 0 0.70710678 0.70710678 0 -0.70710678 0.70710678 0 0 0 1
```

۴-۳-۵-۴- کارت چشمه

کارت چشمه برای تعیین چشمه نقطه‌ای شکافت برای نسل اول به کار می‌رود:

```
SOUR X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 ... یا مسیر فایل چشمه ...
```

متغیرهای X_i ، Y_i و Z_i نشان دهنده مکان چشمه هستند و فایل شکافت را می‌توان از اجراهای قبلی بکار برد.

۴-۳-۵-۵- کارت محاسبات بحرانیت

شکل کلی این کارت به صورت زیر است:

```
KCODE N I INAC C M
```

که داریم:

۱. N : تعداد ذرات در هر نسل

۲. I : حدس اولیه برای مقدار ضریب تکثیر

۳. $INAC$: تعداد نسل‌های غیر فعال

۴. C : تعداد کل چرخه‌ها

۵. M : اندازه بانک شکافت

۴-۳-۵-۶- کارت تعداد گروه

با استفاده از این کارت می‌توان تعداد گروه‌های انرژی را در مسائل تعیین نمود:

NGROUP I

در عبارت فوق I تعداد گروه‌ها را نشان می‌دهد.

۴-۳-۵-۷- کارت مش تالی

این کارت برای محاسبه شار و یا توان در شبکه دکارتی به کار می‌رود. ساختار این کارت در چند خط و به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

```
TMSH I J K
& TITLE "...
& DIM1 X1 n1 X2 n2 X3 ...
& DIM2 Y1 n1 Y2 n2 Y3 ...
& DIM3 Z1 n1 Z2 n2 Z3 ...
& DIM4 E1 n1 E2 n2 E3 ...
```

در خط اول بعد از عبارت TMesh سه عدد I، J و K به ترتیب معرف شماره مش تالی، نوع مش بندی و نوع کمیت هستند. در این نسخه تنها نوع شبکه دکارتی قابلیت استفاده دارد و عدد L همواره باید صفر باشد. مقادیر مجاز K و کمیت متناظر آن در جدول شماره ۴ نشان داده شده است.

جدول شماره ۴: مقدار K و کمیت محاسباتی متناظر آن

| مقدار عددی متغیر K | کمیت محاسبه شده توسط برنامه |
|--------------------|-----------------------------|
| 0 | شار حجمی |
| 1 | توان |

در خط اول بعد از TMSH می توان عنوانی دلخواه برای مش تالی داخل “ ” تعیین نمود. خطوط بعدی به تقسیم بندی چهار بعد X و Y و Z و E مربوط است. مقادیر این متغیرها باید به صورت صعودی باشد. در عبارت فوق Xها، Yها و Zها

ابتدا و انتهای بازه‌های مد نظر و n ها نیز تعداد تقسیم‌بندی در هر یک از آن‌ها را نشان می‌دهند. برای دریافت شار گروهی کافی است حد پایین انرژی برابر صفر و حد بالا برابر تعداد گروه‌ها و تقسیم‌بندی به تعداد گروه‌ها انتخاب شود.

۴-۳-۵-۸- کارت ماده

با این کارت می‌توان مواد مختلف را به همراه سطح مقاطع‌شان در فایل متنی تعریف نمود:

```

MATERIAL      N      M      L
ΣT1  ΣT2 ...
χ1  χ2 ...
Σf1  Σf2 ...
ν1  ν2 ...
Σ0S1→1  Σ0S1→2 ...
Σ0S2→1  Σ0S2→2 ...
.
.
.
Σ1S1→1  Σ1S1→2 ...
Σ1S2→1  Σ1S2→2 ...

```

و داریم :

N : شماره ماده.

M : تعیین کننده نوع ماده از نظر شکافت پذیر بودن. صفر برای مواد شکافت ناپذیر و یک برای مواد شکافت پذیر.

L : مرتبه ممان.

در زیر خط MATERIAL نیز به ترتیب در خط اول سطح مقطع کل برای گروه‌های مختلف، در خط دوم طیف شکافت گروه‌ها، خط سوم سطح مقطع شکافت هر یک از گروه‌ها، خط چهارم تعداد نوترون‌های حاصل از شکافت در هر گروه وارد می‌شود. از خط پنجم به بعد سطح مقاطع پراکندگی به ترتیب از گروه ۱ به سایر گروه‌ها، از گروه ۲ به سایر گروه‌ها به ترتیب از ممان صفر تا آخر مطرح می‌شود.

۴-۳-۵-۹- کارت IMPL

در ترابرد ضمنی برای کاهش واریانس از رولت روسی استفاده می‌شود. کمیت‌های مربوط به این روش از طریق کارت زیر توسط کاربر تعیین می‌شود.

IMPL I J

در عبارت فوق I و J به ترتیب وزن قطع و پارامتر رولت روسی هستند.

۴-۳-۵-۱۰- کارت TITLE

برای تعیین عنوان مسئله‌ی مورد نظر از این کارت می‌توان بهره برد.

TITLE "..."

عنوان مد نظر باید داخل " " ذکر شود.

UNIV ۴-۳-۵-۱۱- کارت

برای تعریف Universe در هندسه از این کارت استفاده می‌شود.

```
UNIV n C1 C2 ...
```

که n شماره Universe و C_i ها شماره سلول‌های سازنده آن است.

LATT ۴-۳-۵-۱۲- کارت

برای تعریف شبکه در ساختارهای تکرار شونده استفاده می‌شود.

```
LATT N T NC I1 I2 J1 J2 K1 K2
U1 U2 U3 ...
```

•
•
•

که در آن :

N : شماره شبکه که برابر شماره سلولی است که به عنوان قاب کلی شبکه در نظر گرفته می شود.

T : نوع شبکه (۰ برای راست گوش و ۱ برای شش گوش)

NC : شماره سلولی که شبکه با آن پر می شود. (قاب سلول واحد)


I1 I2 : نشان دهنده محدوده اندیس شبکه بندی در بعد اول.

J1 J2 : نشان دهنده محدوده اندیس شبکه بندی در بعد دوم.


K1 K2 : نشان دهنده محدوده اندیس شبکه بندی در بعد سوم.

نحوه شماره گذاری این اندیس در شکل های ۲۳ و ۲۴ نشان داده شده است. در زیر خط LATT نیز شماره UNIVERSE

هایی که خانه های ایجاد شده توسط اندیس ها را پر می کنند، به ترتیب وارد می شود.



شکل ۲۳: چگونگی تعیین اندیس سلول واحدها در شبکه راست گوش



شکل ۲۴: چگونگی تعیین اندیس سلول واحدها در شبکه شش گوش

در زیر مثالی برای تعریف شبکه ذکر شده است:

```
LATT 19 0 15 0 4 0 4 0 0
1 2 2 1
3 1 1 3
3 1 1 3
1 2 2 1
```

شبکه شماره ۱۹ از نوع راست گوش بوده و با سلول شماره ۱۵ پر می شود. اندیس ها در راستای X و Y از صفر تا چهار است و در راستای Z تنها یک خانه با اندیس صفر وجود دارد. بنابراین ۱۶ بخش در شبکه وجود دارد که به ترتیب ذکر شده توسط UNIVERSE های نشان داده شده پر می شوند.

۴-۳-۵-۱۳- کارت NLEGEN

با این کارت حداکثر مرتبه ممان پراکندگی سطح مقاطع پراکندگی برای مواد تعیین می‌شود. مواد موجود در ورودی می‌توانند دارای ممانی به بزرگی صفر تا مقدار تعیین شده در این کارت باشند.

NLEGEN n

n عدد صحیح مثبت بزرگتر مساوی صفر و معرف شماره حداکثر مرتبه ممان پراکندگی سطح مقاطع پراکندگی. حداکثر مقدار مجاز برابر ۱۴ است.

۴-۳-۵-۱۴- کارت POWER

با استفاده از این کارت، توان کل سامانه مورد بررسی برای بهنجارش نتایج تالی توان از کاربر دریافت می‌شود.

POWER n

n عدد مثبت بزرگتر صفر معرف توان کل سامانه

۴-۳-۵-۱۵- کارت NEPB

با استفاده از این کارت تعداد تقسیمات بازه زاویه پراکندگی هم احتمال برای شبیه سازی پراکندگی های ناهمسانگرد (دارای ممان غیرصفر) تعیین می شود.

NEPB n

n عدد صحیح مثبت بزرگتر مساوی ۲

۴-۳-۵-۱۶- کارت SAVE


با این کارت می‌توان مشخص نمود که بعد از گذشت چند نسل اطلاعات مربوط به اجرا (اعم از اطلاعات ورودی، اطلاعات حین اجرا، خروجی قابل حصول تا آن نسل) به طور خودکار در حافظه به صورت باینری ذخیره شده تا بتوان از آن فایل برای بارگذاری مجدد و یا ادامه اجرا استفاده نمود.

```
SAVE n file ""
```

n عدد صحیح مثبت بزرگتر از صفر و نشان دهنده تعداد نسل‌هایی که بعد از گذشت آن ذخیره خودکار انجام می‌شود. در داخل "" آدرسی که فایل در آن ذخیره شود مشخص می‌گردد.

۴-۳-۶- اجرای برنامه

کادر اجرا برنامه با کلیک کردن دکمه Run از Toolbar یا فشار دادن دکمه F5 از صفحه کلید، باز می‌شود (شکل ۲۵).



شکل ۲۵: کادر اجرا و تنظیمات اجرای برنامه

ورودی‌هایی که کاربر در کادر اجرا برنامه (Run Time Parameter) وارد می‌کند، به شرح زیر است:

۱. Initial Keff

History .۲

Inactive Cycle .۳

Total Cycle .۴

Absorption Simulation Mode .۵

Number of Equal Probability Bins .۶

Total power .۷

Russian Roulette Parameter .۸

Weight CuttOff .۹


Source .۱۰

Mesh List .۱۱

پس از وارد کردن ورودی‌ها با کلیک کردن دکمه Run یا فشار دادن کلید F5 برنامه شروع به اجرا می‌شود و دکمه Stop

فعال می‌شود. مقادیر تخمین‌گرهای مختلف ضریب تکثیر و خطاهای مربوط به آنها بصورت برخط در برگه Online Result

نشان داده می‌شود. بعد از اجرای موفقیت‌آمیز، امکان رسم مقادیر خروجی (ضریب تکثیر، توان و شار) برای کاربر فعال می‌شود. اگر اجرای برنامه موفقیت‌آمیز نباشد، پیغام‌های خطا در قسمت Message نشان داده می‌شود.

برای توقف اجرای برنامه و مشاهده خروجی‌ها کافی است دکمه Stop را کلیک کنید. با فشار دادن دکمه  و یا کلید ESC اجرای برنامه متوقف می‌شود. برای از سرگیری اجرا می‌توان از دکمه Continue استفاده کرد.

کاربر می‌تواند برای تخمین شار و یا توان در مش‌های دکارتی و تقسیمات گروهی مختلف از مش تالی استفاده کند. در این قسمت برای هر بعد مکانی (X، Y و Z) و همچنین گروه انرژی، محدوده بازه‌ها و تعداد تقسیمات مربوط به هر بازه مشخص می‌شود.

۴-۴- خروجی‌های برنامه

هریک از خروجی‌های برنامه در یک کادر جداگانه در در صفحه اجرا نمایش داده می‌شوند که عبارت‌اند از:

Online Result - ۱-۴-۴


در این کادر خروجی‌هایی که در طول زمان اجراء برنامه نمایش داده می‌شوند (شکل ۲۶).

| Cycle Number | No. of Historic | Cycle K _{eff} | | Cycle Averaged K _{eff} & Standard Deviation | | | |
|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------|
| | | K _{eff} (cob) | K _{eff} (track) | K _{eff} (cob) | std. dev. | K _{eff} (track) | std. dev. |
| 1 | 1125 | 1.26277E+000 | 1.20277E+000 | 1.23984E+000 | | | |
| 2 | 793 | 1.26246E+000 | 1.26246E+000 | 1.26246E+000 | | | |
| 3 | 964 | 1.26212E+000 | 1.26212E+000 | 1.26212E+000 | | | |
| 4 | 965 | 1.26200E+000 | 1.26200E+000 | 1.26200E+000 | | | |
| 5 | 985 | 1.26189E+000 | 1.26189E+000 | 1.26189E+000 | | | |
| 6 | 990 | 1.18115E+000 | 1.18115E+000 | 1.18103E+000 | | | |
| 7 | 983 | 1.18079E+000 | 1.18079E+000 | 1.18088E+000 | | | |
| 8 | 1021 | 1.18205E+000 | 1.18205E+000 | 1.18211E+000 | | | |
| 9 | 983 | 1.18212E+000 | 1.18212E+000 | 1.18218E+000 | | | |
| 10 | 933 | 1.18260E+000 | 1.18260E+000 | 1.18263E+000 | | | |
| 11 | 1038 | 1.18260E+000 | 1.18260E+000 | 1.18267E+000 | | | |
| 12 | 1034 | 1.18272E+000 | 1.18272E+000 | 1.18261E+000 | | | |
| 13 | 998 | 1.18281E+000 | 1.18281E+000 | 1.18281E+000 | 1.04700E-003 | 1.18281E+000 | 1.04700E-003 |
| 14 | 1003 | 1.18434E+000 | 1.18434E+000 | 1.18432E+000 | 1.42680E-003 | 1.18436E+000 | 1.42680E-003 |
| 15 | 958 | 1.18271E+000 | 1.18271E+000 | 1.18268E+000 | 7.54000E-003 | 1.18408E+000 | 7.54000E-003 |
| 16 | 986 | 1.18246E+000 | 1.18246E+000 | 1.18231E+000 | 7.23000E-003 | 1.18375E+000 | 7.23000E-003 |
| 17 | 1020 | 1.18216E+000 | 1.18216E+000 | 1.18213E+000 | 5.80000E-003 | 1.18215E+000 | 5.80000E-003 |
| 18 | 1011 | 1.12869E+000 | 1.12869E+000 | 1.1412E+000 | 5.06000E-003 | 1.13337E+000 | 5.06000E-003 |
| 19 | 1022 | 1.15119E+000 | 1.15119E+000 | 1.14832E+000 | 4.93000E-003 | 1.13939E+000 | 4.93000E-003 |

شکل ۲۶: کادر خروجی‌های برخط اجرای برنامه

Effective Multiplication Factor - ۲-۴-۴


در این کادر تغییرات ضریب تکثیر موثر و خطای مربوط به آن در حین اجرای برنامه، نشان داده می‌شود (شکل ۲۷).



شکل ۲۷: کادر تغییرات ضریب تکثیر موثر

TALLY PLOT -۳-۴-۴

در این کادر خروجی‌های مربوط به مش تالی و خطای مربوط به آن بصورت سه بعدی و انتخابی قابل رسم و استخراج است. کاربر می‌تواند تالی مورد نظر برای رسم را انتخاب و بدلیل تابعیت چهارگانه آن، متغیرهای ثابت و مستقل را مشخص کند.



شکل ۲۸: نمایش Tally

۵- فایل های برنامه

چهار نوع فایل در برنامه استفاده می شود که در ادامه توضیح داده می شوند:

- فایل پروژه:

فایل پروژه یک فایل متنی است که حاوی اطلاعات سطح مقاطع، تبدیل دستگاه مختصات، سطوح، سلول ها، ساختارهای تکرار شونده، مش تالی ها و مقادیر پارامترهای زمان اجرا می باشد. در واقع این فایل از به هم پیوستن تمامی اطلاعات برنامه ایجاد می شود و با پسوند ".mct" ذخیره می شود برای ساخت این فایل به صورت دستی می توان یک فایل متنی خالی ایجاد نمود و سپس محتویات یک فایل به فرمت برنامه را در داخل آن کپی کرد. در هنگام ساخت یک فایل پروژه توسط

خود برنامه این مراحل به صورت خودکار انجام می‌شوند. با استفاده از دکمه "Save Project File" در نوار ابزار برنامه می‌توان فایل پروژه مربوط به پروژه جاری را ذخیره نمود.

- فایل نهایی اجراء:

فایل نهایی اجرا یک فایل باینری است که حاوی اطلاعات سطح مقطع‌ها، تبدیل دستگاه مختصات، سطوح، سلول‌ها، ساختارهای تکرار شونده و مقادیر پارامترهای زمان اجرا و همچنین خروجی‌ها می‌باشد. در واقع این فایل از به هم پیوستن تمامی ورودی‌های برنامه و خروجی آن ایجاد می‌شود (تصویری از حافظه برنامه در حین اجرا) و با پسوند ".bin" توسط کد محاسباتی در زمان اجرا (بعد از تعداد مشخصی از نسل‌های اجرایی) ساخته می‌شود. این فایل را می‌توان برای اجرای مجدد و یا نمایش خروجی‌ها توسط برنامه بارگزاری کرد.

- فایل مقادیر ضریب تکثیر:

با استفاده از منوی Export و انتخاب گزینه Cycle File می توان مقادیر تخمین گرهای مختلف ضریب تکثیر در هر نسل و مقدار متوسط نهایی و زمان اجرا را در فایل متنی ذخیره کرد.

- فایل مش تالی:

با استفاده از منوی Export و انتخاب گزینه Tally File می توان مقادیر مربوط به تقسیمات مش تالی ها به همراه مقادیر محاسبه شده و خطای آن را برای هر بازه بصورت متنی ذخیره کرد.

- فایل چشمه شکافت:

با استفاده از منوی Export و انتخاب گزینه Source File می توان محل تولد چشمه های شکافت در آخرین نسل اجرایی را بصورت متنی و یا باینری ذخیره کرد.

در ضمن فایل‌های زیر نیز برای ویرایش اطلاعات ورودی توسط نرم‌افزارهای دیگر و یا ذخیره سازی برای بکارگیری در ورودی‌های دیگر بصورت متنی قابل ایجاد است.

- فایل سطح مقطع‌ها:

فایل سطح مقاطع، یک فایل متنی است که می‌تواند توسط کاربر تهیه و با پسوند ".mat" ذخیره شود. همچنین برای ساخت این فایل می‌توان از گزینه "Export" در برگه بخش Materials استفاده نمود.

- فایل سطوح:

فایل سطوح، یک فایل متنی است که می‌تواند توسط کاربر تهیه و با پسوند ".sff" ذخیره شود. همچنین برای ساخت این فایل می‌توان از گزینه "Export" در کادر Surfaces استفاده نمود.

- فایل تبدیل مختصات:

فایل تبدیل مختصات، یک فایل متنی است که می تواند توسط کاربر تهیه و با پسوند ".tff" ذخیره شود. همچنین برای ساخت این فایل می توان از گزینه "Export" در کادر Tranform استفاده نمود.

- فایل سلولها:

فایل سلولها، یک فایل متنی است که می تواند توسط کاربر تهیه و با پسوند ".cell" ذخیره شود. همچنین برای ساخت این فایل می توان از گزینه "Export" در برگه بخش Cells استفاده نمود.

۶- لیست میانبرهای برنامه

جدول شماره ۵: لیست میانبرهای برنامه

| میانبر | کاربرد |
|---------------|--------------------------|
| Ctrl+M+N | اضافه نمودن ماده New |
| Ctrl+M+F2 | ویرایش نمودن ماده Edit |
| Ctrl+M+I | ورود مواد Import |
| Ctrl+M+E | ذخیره مواد Export |
| Ctrl+M+Delete | پاک نمودن مواد Delete |
| Ctrl+T+N | اضافه نمودن انتقال New |
| Ctrl+T+F2 | ویرایش نمودن انتقال Edit |
| Ctrl+T+Delete | پاک نمودن انتقال Delete |
| Ctrl+S+N | اضافه نمودن سطوح New |
| Ctrl+S+F2 | ویرایش نمودن سطوح Edit |

| | |
|---------------|------------------------|
| Ctrl+S+Delete | Delete پاک نمودن سطوح |
| Ctrl+C+N | New اضافه نمودن سلول |
| Ctrl+C+F2 | Edit ویرایش نمودن سلول |
| Ctrl+C+Delete | Delete پاک نمودن سلول |
| Ctrl +N | ایجاد پروژه جدید |
| Ctrl +O | باز نمودن پروژه جدید |
| Ctrl +S | ذخیره نمودن پروژه جاری |
| F5 | اجرای برنامه |
| F1 | فایل راهنما |